MOOSMANN BITTERLI

Architekten SIA STV GmbH Mattenstrasse 16A 4058 Basel

T 061 683 36 00 mail@moosmann-bitterli.ch

GESCHÄFTS- UND WOHNHAUS, UNTERE REBGASSE 22, 4058 BASEL



Vor der Sanierung

Bauherrschaft:

Welinvest Immobilien AG Petersgraben 35 4051 Basel

Architekt:

Moosmann Bitterli Architekten SIA STV GmbH Mattenstrasse 16A 4058 Basel

Bauingenieur:

Fuhrer, Werder + Partner AG Stänzlergasse 7 4051 Basel

Seewenweg 5 4153 Reinach

Güterstrasse 141 4053 Basel

Nutzung:

Verkauf 467 m2 GF Büro 436 m2 GF

Wärmebedarf (H und WW):

vorher: ca. 670 MJ/(m2a) = 100%nachher: ca. 130 MJ/(m2a) = 20%

Baukosten:

CHF 2'862'000 (BKP 1-5, inkl. MwSt)

Bauzeit:

Mai 2011 bis November 2011



Nach der Sanierung

Das Geschäfts- und Wohnhaus ist ein typischer Zeitzeuge der 1950er-Jahre und steht promi-Elektroingenieur: nent an zentraler Lage im Kleinbasel. Wohlproportionierte und strukturierte Fassaden Eplan AG markieren die belebte Strassenecke. Das Gebäude beinhaltet eine für Zentrumslagen charakteristische Nutzungsvielfalt (Verkaufsgeschäfte, Büros, Wohnungen).

Der Instandsetzungsrückstand sowohl der Haustechnik als auch der Gebäudehülle machten HLS-Ingenieur: eine Gesamtsanierung unumgänglich. Die ökonomischen Rahmenbedingungen verlangten Haldemann Basel nach einer Instandsetzung während laufendem Betrieb bzw. im bewohnten Zustand, was die Umbautiefe der 4 Verkaufsläden, 3 Büros und 20 Wohnungen sowie den Bauablauf stark

> Die Strangsanierung beinhaltete den Komplettersatz der Küchen und Bäder (inkl. sämtlicher Haustechnikleitungen, Ersatz Boden-, Wand-, Deckenoberflächen) sowie das Einbringen einer Komfortlüftung und wurde in 5 Wochen pro Steigzone durchgeführt.

Wohnen 2'509 m2 GF Die Dämmung der Gebäudehülle sollte möglichst lückenlos erfolgen. Die Fassaden erhielten eine Aussenwärmedämmung, die Fenster wurden ersetzt und die Dach- und Terrassenflächen gedämmt. Dank dem Einbeziehen der innenliegenden Balkone in den Dämmperimeter







2. - 5. Obergeschoss (Wohnen)

konnten wesentliche bautechnische Anschlussprobleme gelöst und Wärmebrücken umgangen werden. Sämtliche Wärmebrücken zu eliminieren ist bei Sanierungen kaum möglich. So wurden die Wärmebrücken bei den Auskragungen des Daches, der rückseitigen Balkone und im Bereich des Gebäuderücksprunges im Erdgeschoss bewusst in Kauf genommen, bauphysikalisch analysiert und kalkuliert. Es sind keine Kondensatprobleme in diesen Bereichen zu erwarten.

Dank diesen Massnahmen konnte die Authentizität des Gebäudetypus aus den 1950er-Jahren beibehalten und ca. 80% des Heizwärmebedarfs eingespart werden.




1. Obergeschoss

(Büro)



Erdgeschoss

(Verkauf)



Schnitt



Neues Treppengeländer

Das bestehende Treppengeländer erfüllte die Normen nicht und musste durch ein neues ersetzt werden.



